

Ⓓ Montageanleitung

Ⓐ Handleiding voor de montage

Ⓓ Montaj talimatı

Ⓕ Notice de montage

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szereelési útmutató

Ⓖ Assembly Instructions

Ⓐ Instrukcja montażu

Ⓓ Инструкция по монтажу

Ⓖ Istruzioni di montaggio








Ⓒ Návod na montáž

Ⓖ Instrucţiuni de montaj

WYMIARY ELEMENTÓW PART GUIDE MASSE DER BAUTEILE




No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
1	2000	604	16	1
2	2000	604	16	1
3	2000	604	16	1
4	2185	610	16	1
5	2185	610	16	1
6	1846	521	16	2
8	992	521	16	1
9	604	227	16	1
10	488	521	16	5
11	2000	64	16	2
12	1870	505	3	4
14	2022	250	3	1











No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
15	1040	155	22	1
16	1040	155	22	1
17	2185	150	22	1
18	2185	150	22	1
19	934	180	16	2
20	400	200	16	2
21	400	200	16	2
22	1010	240	16	2
23	950	408	3	2
24	1810	1010	16	1
25	1810	1010	16	1
26	585	227	16	2






Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat






PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölrüha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumusak bir bezle siliniz. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.



G4  4x16 x...(60)					S1  x...(1)	W10  x...(1)
D3  PZ35PR x...(8)	C3  Z35PR x...(8)	W4  x...(125)	I8  ø8 x...(6)	T41  x...(2)		
T34  x...(1)	T35  x...(1)	I12  x...(40)	H10  400mm x...(2)	G20  5x13 x...(16)		
T37  x...(1)	T36  x...(1)	S17  x...(45)	F10  x...(24)	P4  x...(12)	M29  x...(2)	
G9  4x35 x...(14)	E38  x...(2)	E10  x...(2)	N26  x...(8)	K1  ø15x12 x...(34)	T38  x...(8)	
S5a  x...(1)	S5b  x...(1)	G31  3,5x16 x...(7)	K19  x...(18)	K5  x...(16)	T40  x...(1)	
A1  ø7x50 x...(4)	B1  ø8x35 x...(64)	S18  x...(4)	W2  x...(1)	G36  3,5x13 x...(11)	T39  x...(1)	



I



B1

 ø8x35 x...(12)

T39


 x...(1)



G31

 3,5x16 x...(7)

K1

 ø15x12 x...(8)

K5

 x...(8)













T40
x...(1)

G36
3,5x13
x...(7)

B1
ø8x35
x...(6)


K1
ø15x12
x...(14)

K5
x...(6)




G20	P4	H10	K1	D3
5x13	x...(4)	400mm	ø15x12	PZ35PR
x...(8)	x...(4)	x...(2)	x...(4)	x...(8)





IV







V






VI







VIII




K19






K19





x...(18)








IX












$a=b$




S1  x...(1)	S17  x...(45)	W4  x...(105)
---	--	--

X




																	
G36  3,5x13 x...(4)		M29  x...(2)		N26  x...(8)		K5  x...(4)		E10  x...(2)		W4  x...(12)		A1  ø7x50 x...(4)		B1  ø8x35 x...(16)		G20  5x13 x...(8)	
				K1  ø15x12 x...(4)		H10  400mm x...(2)											

XI








18	G9
∅8	4x35
X...(6)	X...(14)

XII








F10	S18
X...(24)	X...(4)

XIII





XIV




T38		E38	
			
x...(8)		x...(2)	
G4		N26	
			
4x16 x...(32)		x...(4)	
C3		Z35PR	
			
x...(8)		x...(8)	



XV



T37  x...(1)	T36  x...(1)	G4  4x16 x...(28)	T38  x...(8)	T34  x...(1)
T35  x...(1)				

XVI





XVIII

